



Ministerio de Educación
P U E R T O R I C O

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SANTA MARIA DEL MAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARIA DEL MAR PUERTO BARRIOS IZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0047-43	FECHA:	



MURO PERIMETRAL DERECHO



MURO PERIMETRAL IZQUIERDO



MURO PERIMETRAL DEL LADO DE ATRÁS



MURO PERIMETRAL LADO DE ATRAS



PORTON DEL MURO PERIMETRAL



ENTRADA VIA TERRESTRE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Representante de la OPF
ALDEA SANTA MARIA DEL MAR
PUERTO BARRIOS
IZABAL


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ALDEA SANTA MARIA DEL MAR
PUERTO BARRIOS
IZABAL