

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

|                             |                 |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL          | MUNICIPIO:                     | PUERTO BARRIOS      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA SAN AGUSTIN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-01-0097-42   | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 28/06/2024          |



Foto1: Evaluador de campo.



Foto2: vista frontal del Aula remozada, se observa que aplico Repello + cernido y pintura en muros.



Foto 3: Vista del aula remozada, se observa que aplico Repello + cernido y pintura en muros, y el cambio de techo.



Foto 4: vista posterior del Aula remozada, se observa que aplico Repello + cernido y pintura en muros.



Foto 5: Suministro e instalación de piso cerámico antideslizante



Foto 6: Suministro e instalación de piso cerámico antideslizante

JUNTA ESCOLAR DE PADRES DE FAMILIA  
EORM  
Profa. Lima Virginia  
Calle 10-10-10

Karla Soto Salazar

Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Angel Vásquez García  
Ingeniero Civil  
Col. 11581

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

|                             |                 |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL          | MUNICIPIO:                     | PUERTO BARRIOS      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA SAN AGUSTIN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-01-0097-42   | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 28/06/2024          |



Foto 7: Suministro e instalación de red eléctrica interior



Foto 8: Suministro e instalación de lámparas led tipo ahorradora + plafonera



Foto 9: Suministro e instalación de lámparas led



Foto 10: Suministro e instalación de piso cerámico antideslizante, azulejo.



Foto 11: Suministro e instalación de lavamanos,



Foto 12: Evaluador de campo.

EORM  
Profa. Irma Virginia  
Calderon Villa

Karla Soto Salazar

Firma y sello del Presidente de la OPF



Miguel Angel Vasquez Garcia  
Ingeniero Civil  
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa