

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB MIGUEL ANGEL ASTURIAS J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA COVIEMPORT SANTO TOMAS DE CASTILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0109-45	FECHA:	31/05/2024



FOTO 1 ANTES



FOTO 2 ANTES



FOTO 3 PROCESO



FOTO 4 PROCESO





FOTO 5 TRABAJO TERMINADO



FOTO 6 TRABAJO TERMINADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB MIGUEL ANGEL ASTURIAS J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA COVIEMPORT SANTO TOMAS DE CASTILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0109-45	FECHA:	31/05/2024



FOTO 1 ANTES



FOTO 2 ANTES



FOTO 3 PROCESO




FOTO 4 PROCESO



FOTO 5 TRABAJO TERMINADO




FOTO 6 TRABAJO TERMINADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB MIGUEL ANGEL ASTURIAS J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA COVIEMPORT SANTO TOMAS DE CASTILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0109-45	FECHA:	31/05/2024



FOTO 1 ANTES



FOTO 2 ANTES



FOTO 3 PROCESO



FOTO 4 PROCESO



FOTO 5 TRABAJO TERMINADO



FOTO 6 TRABAJO TERMINADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB MIGUEL ANGEL ASTURIAS J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA COVIEMPORT SANTO TOMAS DE CASTILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0109-45	FECHA:	31/05/2024



FOTO 1 ANTES



FOTO 2 ANTES



FOTO 3 PROCESO



FOTO 4 PROCESO



FOTO 5 TRABAJO TERMINADO



FOTO 6 TRABAJO TERMINADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de...

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB MIGUEL ANGEL ASTURIAS J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA COVIEMPORT SANTO TOMAS DE CASTILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0109-45	FECHA:	31/05/2024




FOTO 1 ANTES



FOTO 2 ANTES



FOTO 3 PROCESO



FOTO 4 PROCESO




FOTO 5 TRABAJO TERMINADO






FOTO 6 TRABAJO TERMINADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB MIGUEL ANGEL ASTURIAS J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA COVIEMPORT SANTO TOMAS DE CASTILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0109-45	FECHA:	31/05/2024



FOTO 1 ANTES



FOTO 2 ANTES



FOTO 3 PROCESO



FOTO 4 PROCESO



FOTO 5 TRABAJO TERMINADO



FOTO 6 TRABAJO TERMINADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABÁL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB MIGUEL ANGEL ASTURIAS J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA COVIEMPORT SANTO TOMAS DE CASTILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0109-45	FECHA:	31/05/2024



ANTES DEL REMOZAMIENTO FOTO 1



ANTES DEL REMOZAMIENTO FOTO 2




DURANTE EL PROCESO FOTO 1



DURANTE EL PROCESO FOTO 2



TRABAJO TERMINADO FOTO 1



TRABAJO TERMINADO FOTO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GOBIERNO DE PUERTO RICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB MIGUEL ANGEL ASTURIAS J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA COVIEMPORT SANTO TOMAS DE CASTILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0109-45	FECHA:	31/05/2024



ANTES DEL REMOZAMIENTO FOTO 1



ANTES DEL REMOZAMIENTO FOTO 2



DURANTE EL PROCESO FOTO 1



DURANTE EL PROCESO FOTO 2



TRABAJO TERMINADO FOTO 1



TRABAJO TERMINADO FOTO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB MIGUEL ANGEL ASTURIAS J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA COVIEMPORT SANTO TOMAS DE CASTILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0109-45	FECHA:	31/05/2024



FOTO 1 ANTES



FOTO 2 ANTES



FOTO 3 PROCESO



FOTO 4 PROCESO



FOTO 5 TRABAJO TERMINADO




FOTO 6 TRABAJO TERMINADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

