

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN CARLOS EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0128-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/11/2023



Foto1: .EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



Foto 2: REMOZAMIENTNO DE AULA




Foto 3: REMOZAMIENTO DE TECHO DE AULA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 4: REMOZAMIENTO DE MURO AMPLIACION MURO EN AULA CON REFUERZO ESTRUCTURAL



Foto 5: REMOZAMIENTO DE MURO AMPLIACION MURO EN AULA CON REFUERZO ESTRUCTURAL



Foto 6: REMOZAMIENTO DE AULA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CONSEJO EDUCATIVO
Mateo E. M. sub
Aldea San Carlos
El Porvenir
Puerto Barrios, Izabal

Firma y sello del Presidente de la OPE

Giovanna Chur Perez
INGENIERO CIVIL
COL 10806

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN CARLOS EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0128-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/11/2023



Foto 7: .REMOSAMIENTO DE MURO DE AULA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 8: REMOZAMIENTO DE PISO DE AULA



Foto 9: REMOZAMIENTO DE PISO DE AULA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE



Foto 10: REMOZAMIENTO DE PISO DE AULA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE



Foto 11: REMOZAMIENTO DE TECHO DE AULA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 12: EVALUADOR DE CAMPO CON SUPERVISORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CONSEJO DE EDUCACIÓN
E. O. R. M.
Aldea San Carlos,
El Porvenir
Puerto Barrios, Izabal
Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Giancarlo Chur Perez
INGENIERO CIVIL
COL 10806