

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PITEROS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0129-43	FECHA:	23/10/2024



FOTO 1 SUSTITUCION DE LAMINA



FOTO 2: APLICACIÓN DE PINTURA



FOTO NO. 3 SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR PUERTAS DE METAL



FOTO NO. 4 SUSTITUCION DE PISO DE TORTA POR PISO CERAMICO



FOTO NO. 5 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL.





FOTO NO. 6 SUSTITUCION DE VENTANAS CON MALLA POR BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 CIRILA MARILY CARRILLO PABLO DE MENIVAR Firma y sello del Presidente de la ORF	 PROF. FAUSTINO BAUTISTA MARTIN Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---