



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PITEROS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0129-43	FECHA:	23/10/2024



FOTO. 1 SUSTITUCION DE LAMINA



FOTO. 2 APLICACIÓN DE PINTURA



FOTO NO. 3 SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR PUERTAS DE METAL



FOTO NO. 4 SUSTITUCION DE PISO DE TORTA POR PISO CERAMICO




FOTO NO. 5 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL COSTANERAS




FOTO NO. 6 SUSTITUCION DE VENTANAS CON MALLA POR BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CIRILA MARILY CARRILLO PABLO DE MENÚJAR
Firma y sello del Presidente de la OPP



PROF. FAUSTINO BAUTISTA MARTÍN
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

