

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA REPEGUA, ALDEA SANTO TOMÁS DE CAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0132-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 7: Preparación de mezcla para echar torta de cemento en las aulas uno, dos y tres.



Foto 8: Elaboración de torta de cemento para piso en aulas uno, dos y tres.



Foto 9: Preparación de parrillas para tapaderas de la cuneta.



Foto 10: Elaboración de las tapaderas de la cuneta.




Foto 11: Elaboración de las paredes de la cuneta.



Foto 12: Preparación para la colocación de las tapaderas de la cuneta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---