

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA REPEGUA, ALDEA SANTO TOMÁS DE CAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0132-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: Piso de torta de cemento en aula uno, dos y tres.



Foto 2: Piso de torta de cemento en aula uno, dos y tres.




Foto 3: Cuneta de concreto



Foto 4: Tapaderas de concreto para cuneta.



Foto 5: Colocación de tapaderas de concreto.



Foto 6: Reinstalación de puertas y balcones de aulas uno, dos y tres.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA REPEGUA, ALDEA SANTO TOMÁS DE CAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0132-43	FECHA:	14/06/2024



Foto1: Piso de torta de cemento en aula uno.



Foto 2: Piso de torta de cemento en aula dos .




Foto 3: Piso de torta de cemento de aula tres.



Foto 4: Levantado depiso




Foto 5: Fundición de concreto en cuneta.



Foto 6: Colocación de tapaderas de concreto a cuneta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA REPEGUA, ALDEA SANTO TOMÁS DE CAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0132-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 7: Colocación de tapaderas de concreto para cuneta



Foto 8: Colocación de tapaderas de concreto para cuneta.



Foto 9: Colocación de puertas y balcones de aulas uno, dos y tres,



Foto 10: levantado del Piso de corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público