



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COROZO MILLA TRES (3)
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0136-43	FECHA:	3/05/2024



FOTO 1: REPARACION DE MURO PERIMETRAL CON BLOCK, MAYA Y TUBO DE LADO IZQUERDA



FOTO 2: RAPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE ATRÁS DEL ESTABLECIMIENTO



FOTO 3 REPARACION DE MURO PERIMETRAL PARTE DE LADO IZQUERDO



FOTO 4 REPARACION DE MURO PERIMETRAL PARTE FRONTAL



SE SUSTITUIRA LA BASE ANTERIOR DE DEPOSITO DE AGUA POR BASE DE CONCRETO CON COLUMNA Y TERRAZA PARA EL TANQUE



TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BASE PARA TERRAZA Y COLU,MNA PARA TANQUE DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirna Araceli Salvador

PRESIDENTA OPF: MIRNA ARACELI SALVADOR
Firma y sello del Presidente de la OPF



Andrea Marine Sierra Altamirano

PEM; ANDREA MARINE SIERRA ALTAMIRANO
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

