



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COROZO MILLA TRES (3)
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0136-43	FECHA:	22/05/2024



REPARACION DE MURO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA Y TUBO



REPARACION DE MURO PARTE ATRÁS DEL ESTABLECIMIENTO



REPARACION DE MURO PERIMETRAL PARTE DE ENFRENTÉ



REPARACION MURO PERIMETRAL PARTE FRONTAL



SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA



SUSTITUCION DE ACCESORIOS Y BASE PARA DEPOSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirna Araceli Salvador Zoromilla

MIRNA ARACELI SALVADOR

Firma y sello del Presidente de la OPF

Andrea Marine Sierra Altamirano

ANDREA MARINE SIERRA ALTAMIRANO
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

