

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0137-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/11/2023



Foto1: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 2: MODULO "A" REMOZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 3: MODULO "A" MURO PERIMETRAL AMPLIACION MURO EN AULA CON REFUERZO ESTRUCTURAL



Foto 4: MODULO "A" REMOZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL AMPLIANDO ALTURA CON REFUERZO ESTRUCTURAL.



Foto 5: MODULO "A" MURO PERIMETRAL AMPLIACION MURO EN AULA CON REFUERZO ESTRUCTURAL



Foto 6: MODULO "A" MURO PERIMETRAL

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA
E. O. R. M.
DE LA COLONIA BUENOS AIRES
SANTO TOMAS DE CASTILLA
PUERTO BARRIOS, IZABAL

Giancarlo Chur Perez
INGENIERO CIVIL
C.O.L. 10806

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0137-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/11/2023



Foto 7: MODULO "A" MURO PERIMETRAL AMPLIACION MURO EN AULA MCON REFUERZO ESTRUCTURAL



Foto 8: MODULO "A" REMOZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA.



Foto 9: MODULO "A" AMPLIACION DE MURO EN CENTRO EDUCATIVO



Foto 10: MODULO "A" REMOZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 11: MODULO "A" MURO PERIMETRAL AMPLIACION MURO CON REFUERZO ESTRUCTURAL EN CENTRO EDUCATIVO PARA MAYOR SEGURIDAD



Foto 12: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA
E.O.R.M.
DE LA COLONIA BUENOS AIRES
SANTO TOMAS DE CASTILLA
PUERTO BARRIOS, IZABAL

Giancarlo Chur Pérez
INGENIERO CIVIL
COL 10806
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa