

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SARITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0140-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/05/2024

 Foto1: RETIRO DE LAMINA DE UN AULA DE PRIMARIA	 Foto 2: RETIRO DE LAMINA A TRES AULAS DE LA PRIMARIA
 Foto 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE BAÑOS	Foto 4:
Foto 5:	Foto 6:

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa