



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Repegua, Aldea Santo Tomás de Castilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0148-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Compactación de relleno



Foto 2: Ingreso de relleno



Foto 3: Fundición de base



Foto 4: Instalación de piso cerámico



Foto 5: Instalación de tasa sanitaria



Foto 6: Instalación de cielo falso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

