



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Repegua, Aldea Santo Tomás de Castilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0148-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Instalación de piso cerámico



Foto 2: Instalación de piso cerámico



Foto 3: Instalación de piso cerámico en corredor



Foto 4: Instalación de cielo falso



Foto 5: Instalación de tasa sanitaria



Foto 6: Instalación de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

