



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Col. Maria Luisa I, Sto. Tomas de Castilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0174-46	FECHA:	21/02/2024



FOTO 01: FINALIZACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS.



FOTO 02: LÁMINAS NUEVAS COLOCADAS.



FOTO 03: FINALIZACION DE INSTACIÓN DE PUERTA.



FOTO 04: BALCONES SUSTITUIDOS POR NUEVOS



FOTO 05: PUERTA REPARADA EN SU TOTALIDAD.



FOTO 06: SUSTITUCION DE PUERTA FINALIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OGC



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Col. Maria Luisa I, Sto. Tomas de Castilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0174-46	FECHA:	21/02/2024



FOTO 07: FINALIZACIÓN DEL TECHADO DE BODEGA REMOZADA



FOTO 08: INTERIOR DE BODEGA REMOZADA EN SU TOTALIDAD



FOTO: REMOZAMIENTO DE VENTANA Y BALCON FINALIZADO.




FOTO 10: COLOCACIÓN DE BALCONES EN VENTANAS DE BODEGA REMOZADA EN SU TOTALIDAD



FOTO 11: FINALIZACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL.



FOTO 12: SUSTITUCIÓN DE CANALES COMPLETADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

