

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED ALDEA SAN MIGUELITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUELITO,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0178-46	FECHA:	11/11/2024



SE INICIA EL MANTENIMIENTO DE LOS BALCONES



SE PROCEDE A LIJAR Y PINTAR CADA UNO DE LOS BALCONES



SE PROCEDE A SUSTITUIR EL PISO CERÁMICO EN LAS AULAS DEL INED SAN MIGUELITO



SE OBSERVA AL ALBAÑIL ACOMODANDO CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL CERÁMICO





SE PROCEDE A PINTAR EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL INED SAN MIGUELITO



SE PROCEDE A PINTAR EL EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL INED SAN MIGUELITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED SAN MIGUELITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUELITO,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0178-46	FECHA:	11/11/2024



FOTOGRAFÍA DE CHAPA NUEVA DURANTE LA SUSTITUCIÓN DE LA CHAPA ANTIGUA



INSTALACIÓN DE 25 ML DE LINEA PRINCIPAL DE RED DE AGUA POTABLE



INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN EL INED ALDEA SAN MIGUELITO



REPELLO EN PARED INTERNA DE AULAS DE 15 MTS X 2.7 MTS




MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS DE METAL



SUSTITUCIÓN DE 10 ML DE TUBERÍA PVC LÍNEA PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐


DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED SAN MIGUELITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUELITO,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0178-46	FECHA:	11/11/2024




ESTRUCTURA DE METAL PARA LLEVAR A CABO LA SUSTITUCIÓN DE TERRAZA



TAZA EN MAL ESTADO EN PROCESO DE SUSTITUCIÓN



REPELLO EN PARED INTERNA Y EXTERNA DE SERVICIOS SANITARIOS



SUSTITUCIÓN DE MINGITORIO





SUSTITUCIÓN DE AZULEJO EN SERVICIOS SANITARIOS



INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN LAS AULAS DEL INED SAN MIGUELITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED SAN MIGUELITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUELITO,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0178-46	FECHA:	11/11/2024



COMPRA DE CISTERNA DE AGUA PARA SU INSTALACIÓN



INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO EN SERVICIOS SANITARIOS




SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE MADERA



INSTALACIÓN DE LAVAMANOS




INSTALACIÓN DE BAJADA PLUVIAL



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL PARA SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---