

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                                                         |                                |                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Izabal                                                  | MUNICIPIO:                     | Puerto Barrios    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | IOMEB de Telesecundaria Licda. Martha Gloridalma Acosta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Cocona |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-01-0193-45                                           | FECHA:                         | 15/11/2024        |



Foto1: Sustitución de puertas de metal en baños.



Foto 2: Ventanas sustitución de vidrios por ventanas de PVC.



Foto 3: Sustitución de balcones de metal.



Foto 4: Sustitución de piso cerámico.



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 6: Sustitución de inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria Angélica Capriles*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                                                       |                                |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Izabal                                                | MUNICIPIO:                     | Puerto Barrios    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | IOMEB de Ts. Licda. Martha Gloridalma Acosta Gonzalez | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Cocona |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-01-0193-45                                         | FECHA:                         | 15/11/2024        |




Foto 1: Instalación de lavamanos, pila y depósito de agua.



Foto 2: Instalación de red de drenaje para lavamanos y pila.



Foto 3: Sustitución de banqueta de concreto en el área de baños.




Foto 4: Sustitución de sistema eléctrico y lamparas por lamparas LED



Foto 5: Mantenimiento preventivo en láminas.



Foto 6: Instalación de cielo falso en aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria Angelica Canales*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

