

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	IOMEB de Telesecundaria Licda. Martha Gloridama Aca	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cocona
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0193-45	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: Sustrucción de puertas de metal en baños.



Foto 2: Ventanas sustición de vidrios por ventanas de PVC.



Foto 3: Sustrucción de balcones de metal.



Foto 4: Sustitución de piso cerámico.



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 6: Sustrucción de inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Angelica Canales

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	IOMEB de Telesecundaria Licda. Martha Gloridama Acosta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Cocona
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0193-45	FECHA:	26/11/2024



Foto1: Instalación de lavamanos, pila y depósito de agua.



Foto 2: Instalación de red de drenaje para lavamanos y pila.



Foto 3: Sustitución de banquetta de concreto en el área de baños.



Foto 4: Sustitución de sistema eléctrico y sustitución de lámparas por lámparas LED




Foto 5: Mantenimiento preventivo en láminas.



Foto 6: Instalación de cielo falso en aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público