

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFESOR GILMA EZPERANZA GUEVARA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA DAMNIFICADOS DEL MICH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0217-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/11/2023



Foto1: . EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 2: MODULO "A" AULAS REMOZAMIENTO LAMINA Y ESTRUCTURA METALICA



Foto 3: MODULO "A" AULAS REMOZAMIENTO TECHO ESTRUCTURA



Foto 4: MODULO "A" AULAS REMOZAMIENTO LAMINA



Foto 5: MODULO "A" AULAS SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CAL 26



Foto 6: MODULO "A" AULAS SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CAL 26



Giancarlo Cruz Pineda
INGENIERO CIVIL
COL. 10806
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFESOR GILMA EZPERANZA GUEVARA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA DAMNIFICADOS DEL MICH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0217-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/11/2023



Foto7: SUMINSITRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CAL 26



Foto 9: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CAL 26
SUMINSITRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 10 REMOZAMIENTO DE TECHO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CAL 26



Foto 11: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CAL 26



Foto 12: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Firma y sello del representante de la OPF

Manuel Chur Perez
INGENIERO CIVIL
COL. 10806

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa