



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 2/2

| REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE                                                                  |                                      |                                                                                                                                                            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:                                                                                   | IZABAL                               | MUNICIPIO:                                                                                                                                                 | PUERTO BARRIOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                     | EORM PROFESORA GILMA ESPERANZA GUEVA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                                                                             |                |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                     | 18-01-0217-43                        | FECHA DE LA INSPECCIÓN:                                                                                                                                    | 06/05/2024     |
|                |                                      |                                                                          |                |
| Foto 7: Suministro e instalación de estructura portante metálica y lamina troquelada calibre 26 |                                      | Foto 8: Suministro e instalación de estructura portante metálica y lamina troquelada calibre 26                                                            |                |
|              |                                      |                                                                        |                |
| Foto 9: Suministro e instalación de estructura portante metálica y lamina troquelada calibre 26 |                                      | Foto 10: Suministro e instalación de estructura portante metálica y lamina troquelada calibre 26                                                           |                |
|              |                                      |                                                                        |                |
| Foto 11: Suministro e instalación de lamina troquelada calibre 26                               |                                      | Foto 12: Evaluador de campo                                                                                                                                |                |
|               |                                      | <p>García</p> <p>Miguel Angel Pérez</p> <p>Ingeniero Civil</p> <p>Col. NSSI</p> <p>Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa</p> |                |



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

|                             |                                                 |                                |                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                                          | MUNICIPIO:                     | PUERTO BARRIOS                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM PROFESORA GILMA ESPERANZA GUEVARA GONZALEZ | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA DAMNIFICADOS DEL MITCH |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-01-0217-43                                   | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 03/06/2024                     |



Foto1: Evaluador de campo.



Foto2: Suministro e instalación de piso cerámico antideslizante



Foto 3: Suministro e instalación de piso cerámico antideslizante



Foto 4: Suministro e instalación de piso cerámico antideslizante



Foto 5: Suministro y aplicación de pintura en balcones, aulas y puertas




Foto 6: Suministro y aplicación de pintura en balcones,



*[Handwritten signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten signature]*

Miguel Angel Vásquez García  
Ingeniero Civil  
C.O. 11881

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

|                             |                                                 |                                |                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                                          | MUNICIPIO:                     | PUERTO BARRIOS                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM PROFESORA GILMA ESPERANZA GUEVARA GONZALEZ | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA DAMNIFICADOS DEL MITCH |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-01-0217-43                                   | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 03/06/2024                     |



Foto 7: Suministro y aplicación de pintura e aulas y Suministro e instalación de piso cerámico antideslizante.




Foto 8: Instalación de puertas metálicas



Foto 9: Instalación de Bombillas y tomacorrientes



Foto 10: Instalación de alambrado eléctrico en aulas




Foto 11: Instalación de apagadores y tomacorrientes



Foto 12: Evaluador de campo.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Angel Guez García  
Ingeniero Civil  
Col. 11581