

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED Prof. Hugo Leonel Sancé Cetino	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 calle 5 y 6 avenidas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0337-46	FECHA:	29 de mayo 2024



Balcones




Balcones



Aulas pintadas interior



Pintura de aulas exterior



Ventanas



Pintura parte frontal del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Astrid Gasmina García

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED Prof. Hugo Leonel Sancé Cetino	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 calle 5 y 6 avenidas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0337-46	FECHA:	29 de mayo 2024



Muro



Muro frontal



Muro Interior



Portón exterior



Portón Interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Astrid Yasmín García

Firma y sello del Presidente de la OPE



Rodrigo Pineda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

