



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Aldea Entre Ríos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0391-45	FECHA:	17/06/2024



Foto No. 13 y 14 se quitaron las ventanas para sustitución de vidrios



Foto No. 15 y 16 se esta realizando el mantenimiento estructura y aplicación de pintura de techo



Foto No. 17 y 18 se esta llevando a cabo la reparación de piso ceramico.



Foto No. 19 se realiza la sustitución de chapa de puertas de metal.



Foto 21 y 22 se lleva a cabo la reparación de sistema eléctrico, sustitución de lamparas de 2x20



Foto No. 23 se lleva a cabo la sustitución de accesorios para baños su tapadera, y sustitución de llave mingitorio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo