



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Aldea Entre Ríos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0391-45	FECHA:	20/06/2024



Foto No. 13 y 14 se realizó la Sustitución de vidrios y colocación de marco a ventanas



Foto No. 15 y 16 se realizó el mantenimiento y estructura de aplicación de pintura y cambio de cielo falso.




Foto No. 17 y 18 se realizó la instalación del piso ceramico en las áreas dañadas.



Foto No. 19 se realizó la sustitución de chapa de puertas de metal en las aulas.



Foto No. 20, 21 y 22 se llevo a cabo la reparación del sistema eléctrico y sustitución de lamaparas de 2x 20



Foto No. 23 se realizó la sustitución de accesorios para baños como lo que es la tapadera y mingitorio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo