

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MIRADOR CERRO SAN GIL SUR REGION III SANTO TO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-1887-43	FECHA:	19/08/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



Foto 3: PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR



Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS A SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: REPARACION DE TUBO HG



Foto 6: SUSTITUCION DE TABLERO DE FLIPON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alba Luz esquivel
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MIRADOR CERRO SAN GIL SUR REGION I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-1887-43	FECHA:	19/08/2024




Foto1: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO




Foto 2: SUSTITUCION DE VENTANAS

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alba Luz PSMAV61

Firma y sello del Presidente de la OEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

