

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VERACRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2474-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/11/2023



Foto1: . REMOSAMIENTO DE ESCUELA EN AULAS, Y SERVICIO SANITARIO



Foto 2: REMOZAMIENTO DE ESCUELA



Foto 3: MODULO "A" SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE



Foto 4: MODULO "A" SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE




Foto 5: MODULO "A" SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE



Foto 6: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO


Firma y sello del representante de la OPF

ALDEA VERACRUZ


Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Giancarlo Chur Pérez
INGENIERO CIVIL
C.O.L. 10006

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VERACRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2474-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/11/2023



Foto 7: MODULO "A" SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE



Foto 8: MODULO "A" SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE




Foto 9: MODULO "B" REMOZAMIENTO DE SERVICIO SANITARIO



Foto 10: MODULO "B" SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CAL, 26 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON PASADOR



Foto 11: MODULO "B" SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON PASADOR



Foto 12: EVALUADOR DE CAMPO

[Signature]
ALDEA VERACRUZ
Firma y sello del representante de la OPM

[Signature]
Giancarlo Chus Pérez
INGENIERO CIVIL
CPE 10806
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa