



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA SANTA MARIA DEL MAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARIA DEL MAR PUERTO BARRIOS IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-3217-42	FECHA:	27/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DEMURO PERIMETRAL LADO DERECHO.



FOTO 2: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL LADO DERECHO.



FOTO 1: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL LADO IZQUIERDO.



FOTO 2: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL LADO IZQUIERDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

