



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA BARRA DE LÁMPARA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRA DE LÁMPARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 02 0029 43	FECHA:	





Foto1: Instalando la estructura de metal del corredor principal de la escuela.



Preparando el salon de parvulos para armar la estructura metalica




instalando la estructura metalica en los salones de cuarto y sexto primaria.



Dando los ultimos toques del piso del salon de sexto primaria,



comenzando a tirar la torta del patio y camino principal del la escuela.



reforzando la pared del salon de sexto primaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OEE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

