



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BLUE CREEK
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0030-43	FECHA:	15/08/2024



1. Reparación de losa de patio



2. Instalación de plancha de concreto de patio



3. Instalación de concreto de cemento



4. Frabricación de puerta de metal



5. Instalación de puerta de metal



6. Puerta de metal instalada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Medardo Jucup X

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

