



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURLA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BLUE CREEK
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0030-43	FECHA:	15/08/2024



1. Instalación de losa de patio



2. Instalación de placa de patio y cemento de concreto



3. Puerta de metal instalada



4. Puerta de metal instalada

5. Pintura en muro interior

6. Pintura en exterior finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Medardo Jucup X.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

