



Ministerio de Educación
Costa Rica

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ADELITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0031-43	FECHA:	13-05-2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 3: Fabricación e instalación de Portón de Metal de ingreso



FOTO 4: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Oscar Enrique Xol chin

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

