



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ADELITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0031-43	FECHA:	05-06-2024



FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 3: Fabricación e instalación de Portón de Metal de ingreso



FOTO 4: Sustrucción de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Oscar Enrique Yol chún

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

