



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEBRADA SECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0032-43	FECHA:	22/04/2024



Foto1: Reparación de bigas para colocar costaneras



Foto 2: dismantlar el techo



Foto 3: mejoramiento de pared



Foto 4: Inicio de mejoramiento de techado



Foto 5: Colocando las costaneras



Foto 6: mejorando el corredor del salon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público