

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEBRADA SECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0032-43	FECHA:	31/05/2024



REMOZAMIENTO DE BALCONES



REMOZAMIENTO DE PINTURA



REMOZAMIENTO DE CORREDOR Y TECHO



MEJORAMIENTO DE PUERTAS



Cambio de techo



Costaneras y lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

