



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO ROSARIO CHOCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0036-43	FECHA:	8/07/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 3: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 4: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 5: SUSTITUCION ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO 6: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO ROSARIO CHOCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0036-43	FECHA:	8/07/2024



FOTO 7: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 8: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 9: MANTENIMIENTO AL BALCONES



FOTO 10: MANTENIMIENTO A BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

