



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

PRA-FOR-123
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO ROSARIO CHOCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0036-43	FECHA:	5/08/2024



FOTO 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO 3: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 4: MANTENIMIENTO Y SUSTICION DE CHAPAS EN PUERTAS DE METAL



FOTO 5: MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE CHAPAS EN PUERTAS DE METAL



FOTO 6: MANTENIMIENTO A BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

