



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Nacimiento San Gil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18- 02- 0037- 43	FECHA:	16/04/2024



foto 1 Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



foto 2 sustitucion de lamina por lamina Aluzinc calibre 26



foto 3 sustitucion de puerta



foto 4 sustitucion de estructura de metal de ventana



foto 5 sustitucion de piso de torta de concreto



foto 6 pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Antonio coc cho

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

