



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Nacimiento San Gil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0037-43	FECHA:	30/05/2024



foto 1 sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



foto 2 sustitucion de lamina por lamina Aluzinc calibre 26



foto 3 sustitucion de puerta



foto 4 sustitucion de estructura de metal de ventana



foto 5 sustitucion de piso de torta de concreto



foto 6 pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Antonio coc choc

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

