

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Plan Grande Tatin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0038-43	FECHA:	15/04/2024



Foto1: Se avanza con el pegado de piso cerámico.



Foto 2: Se colocan las laminas troqueladas.



Foto 3: Se hace prueba de los focos y cables de energía eléctrica.



Foto 4: Se hace la torta de cemento y se procede a llenar los espacios.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Arturo Quim Tox
Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

