



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHOCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0039-43	FECHA:	15/08/2024



1. Desinstalación de lámina



2. Instalación de lámina troquelada calibre 26



3. colocación de puerta de metal



4. Instalación de puerta de metal



5. Pintura en muro exterior



6. Pintura en muro interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Melida Gomez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

