



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                      | MUNICIPIO:                     | LIVINGSTON   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURLA MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHOCON |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-02-0039-43               | FECHA:                         | 15/08/2024   |



1. Láminas instalada de las 2 aulas



2. Se observa láminas instalada



3. Puerta de metal instalada



4. Puerta de metal instalada



5. Pintura en muro interior



6. Pintura en exterior finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Melida Gomez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

