



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0045-43	FECHA:	15/03/2024





1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26,



1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26,



1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26,



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

