



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0049-43	FECHA:	2/08/2024



FOTO 1: Sustrucción de piso de cemento liquido



FOTO 2: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños




FOTO 3: Fabricación e Instalación de Balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo Melán Coc

Firma y sello del Presidente



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

