



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE LOS OLIVOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0057-43	FECHA:	20/08/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
en cocina Y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal
en cocina



FOTO 3: Limpieza de fosa séptica.




FOTO 4: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y
plancha de metal



FOTO 5: Sustitución de inodoro y Repello en Paredes de baños



FOTO 6: Sustitución de piso de torta de concreto en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar número de hojas.

Noé Zacarias Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

