

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA RIO BONITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO BONITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0060-43	FECHA:	5/12/2024




FOTO 1: Fabricación e Instalación en Puertas en Aulas



FOTO 2: Sustitución de Soporte de Madera, por Metal y Colocación de Columnas de Metal en Aula, Sustitución de lámina por lámina troquelada Calibre 26 en Aula




FOTO 3: Sustitución de Piso de Cemento liquido



FOTO 4: Sustitución de Soporte de Madera, por Metal en Baños, Sustitución de lámina por lámina troquelada Calibre 26 en Baños



FOTO 3: Fabricación e Instalación de Puerta en Baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vinicio xo chul

Firma y sello del Presidente de la OPA



#Vinicio

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

