



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEARRANX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0063-43	FECHA:	26/08/2024



1.Desinstalación de lámina



2. Instalación de lámina troquelada calibre 26




3. Desinstalación de malla



4. Colocación de malla galvanizada



5. Estructura de metal de ventana



6. Pintura en muro interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del COPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

