



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURLA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEARRANX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0063-43	FECHA:	26/08/2024



1. Láminas instaladas troquelada calibre 2



2. Se observa láminas instalada



3. Puerta de sanitarios reparada



4. Malla instalada galvanizada



5. Portón principal reparada.



6. Estructura de metal de ventana instalada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

