



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIMARRONCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0068-43	FECHA:	30/04/2024




Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de Inodoro



Limpieza de fosa Séptica



Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar información de las hojas.

Geremias Flores Asij

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIMARRONCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0068-43	FECHA:	30/04/2024



Fabricación e Instalación de Portón de Ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berenias Flores Asis

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

