



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0080-43	FECHA:	15/07/2024



fotografía 1: Eliminación de madera causada por polilla.



fotografía 2: Fortalecimiento cimiento de humedad



fotografía 3: Sustitución de madera a block



fotografía 4: Sustitución de puerta



fotografía 5: Sustitución de ventanas



fotografía 6: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jacobo Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

