

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO SALADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0081-43	FECHA:	23 DE ABRIL DE 2024



Foto 1: Fundicion del cimiento del aula de quinto primaria.



Foto 2: Pegado de block del aula de cuarto primaria.



Foto 3: Fundicion de solera de los grados de cuarto y quinto primaria.



Foto 4: Pegado de solera del muro perimetral.



Foto 5: Fundicion de columnas del grado de segundo primaria.



Foto 6: Colocacion de tubos para malla del muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y sello del Director Centro Educativo
---	---