



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL        | MUNICIPIO:                     | LIVINGSTON                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO SAN CARLOS HUITIZIL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-02-0095-43 | FECHA:                         | 28/02/2024                  |



Foto 1. Se pretende sustituir el soporte del techo de madera por metal



Foto 2. Se requiere cambiar el techo del centro educativo por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3 Se requiere material de repello para doscientos dieciséis m2 de dos aulas



Foto 4. Se necesita pintura para pintar la infraestructura del centro educativo



Foto 5. Se requiere cambiar el techo, la puerta y pinar la cocina del establecimiento educativo.





Foto 6. Reconstruir un polleton dentro de la cocina para mejorar el lugar donde se prepara el alimento de los niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

